

Số: /BC-UBND  
(Dự thảo)

Ngọc Hồi, ngày tháng năm 2022

**BÁO CÁO**  
**Tổng kết công tác phòng, chống thiên tai năm 2021**  
**và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 trên địa bàn huyện**

Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Hồi báo cáo công tác Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn huyện Ngọc Hồi năm 2021<sup>(1)</sup> và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 trên địa bàn với những nội dung như sau:

**PHẦN A**  
**TỔNG KẾT CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI**  
**VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN NĂM 2021**

**I. Đánh giá chung về diễn biến thời tiết.** Từ đầu năm 2021 đến nay, trên địa bàn huyện do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, bão nên xảy ra nhiều đợt mưa lớn kéo dài trên diện rộng, có nơi mưa to, gió lốc làm thiệt hại về nhà cửa, công trình công cộng và sản xuất của Nhân dân.

**1. Về Nhà ở:** Bị gió lốc tốc mái 7 nhà<sup>(2)</sup>; 04 công trình phụ bị ảnh hưởng thiệt hại 30-70%; ngập nước 05 nhà từ 1,5-2 m; *Ước thiệt hại khoảng: 350 triệu đồng.*

**2. Về sản xuất nông nghiệp:**

**a) Cây trồng:** Tổng diện tích bị ngập nước, sạt lở khoảng: **223,07** ha cây trồng các loại (*Lúa nước: 96,26 ha; Ngô, rau màu: 7,0 ha; Ao cá: 31,44 ha, cà phê: 75,0 ha; Cây ăn quả: 6,0 ha; Cây cao su: 3,0 ha; Mỳ: 3,97 ha; Bời lờ: 0,4 ha*), mức độ thiệt hại từ 30%-70% và trên 70%; *Ước thiệt hại khoảng trên: 3.000 triệu đồng.*

**b) Chăn nuôi:** 02 trang trại bị ngập nước; 02 hộ bị cuốn trôi 16 con heo; 260 con gà, Vịt; *Ước thiệt hại khoảng: 250 triệu đồng.*

**c) Thiệt hại khác:** Tại thôn Iệt, xã Pờ Y Giếng nước sinh hoạt bị vùi lấp hoàn toàn: 01 cái/01 hộ; Bị sập tường rào ao nuôi cá dài 10m; *Ước thiệt hại khoảng: 35 triệu đồng.*

**3. Công trình công cộng**

**- Giao thông:**

---

<sup>(1)</sup> Quyết định số 399/QĐ-UBND ngày 25/3/2021 của UBND huyện về việc ban hành Kế hoạch Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn huyện Ngọc Hồi năm 2021.

<sup>(2)</sup> Thị trấn PleiKân 02 nhà, xã Pờ Y 4 nhà, 01 công trình phụ; Sa Loong 01 nhà, 02 công trình phụ và xã Đăk Xú 05 nhà ngập nước.

+ Đường tuần tra biên giới: Bị sạt lở Taluy dương, Ta luy âm 31 điểm, với khối lượng khoảng: **2.090,5** m<sup>3</sup> đất đá đổ vùi lấp đường cụ thể: (Địa bàn xã Pờ Y bị sạt lở Taluy dương, Ta luy âm 17 điểm, với khối lượng khoảng: 1.100; Địa bàn xã Đăk Xú bị sạt lở Taluy dương, Ta luy âm 14 điểm, với khối lượng khoảng: 990,5 m<sup>3</sup>).

+ Tại điểm thấp trung thôn Iệc, xã Pờ Y (đoạn Trạm thu phí cũ) đường QL 40 bị nước lũ tràn qua đường, với khối lượng: cao khoảng: 10 cm chiều dài khoảng: 250 m (không có thiệt hại).

+ Đường đi sản xuất thôn Ngọc Hải, xã Pờ Y bị ngập nước cao khoảng 0,3 m, dài 40 m.

+ Đường Quốc lộ 40 theo hướng đi cửa khẩu Quốc tế Pờ Y (đoạn gần cửa khẩu Quốc tế Pờ Y) có 01 điểm bị sạt lở ta luy dương với chiều dài 30m, khối lượng khoảng 300m<sup>3</sup> đất, đá vùi lấp đường.

*Ước thiệt hại khoảng: 4.500 triệu đồng.*

**- Thủy lợi: Có 05 công trình hồ, đập bị ảnh hưởng hư hỏng, cụ thể:**

+ Hồ chứa Đăk HơNiêng, xã Pờ Y: Mực nước qua tràn: 35 cm; Kênh chính: tại Ko + 420m bị sạt lở tâm lát mái kênh dài 6m (12 tấm); công trình trên kênh tại bậc nước số 4, bậc nước số 8: rác thải gây ùn ứ.

+ Đập Đăk Trùi, xã Đăk Nông: Toàn bộ phần bê tông sân, bể tiêu năng tràn bị bong tróc sỏi lở.

+ Đập Đăk Nông, xã Đăk Xú: Mực nước qua tràn: 40cm; Rọ đá gia cố sân sau tràn bị cuốn trôi dài 5m (5 rọ đá); Kênh chính bị bồi lấp hoàn toàn với chiều dài 120m; Kênh N1 bị bồi lấp hoàn toàn đoạn đầu kênh dài 30m; Kênh chính từ sau cầu máng dài 420m bị ngập hoàn toàn.

+ Đập Đăk Long, xã Sa Loong: Mực nước qua tràn: 40 cm; Hệ thống kênh mương: Sạt lở bờ kênh 02 vị trí khoảng: 39 m<sup>3</sup> (Tại K1+300m: Dài 15m, rộng 1,5m, sâu 1,2m; Tại K2+200m: Dài 10m, rộng 1,0 m, sâu 1,2m)

+ Đập Đăk Gráp, xã Sa Loong: Mực nước qua tràn: 35 cm; Đất cát bồi lấp hoàn toàn hệ thống kênh chính dài: 200m; Tại cống tiêu số 1: K0+225m sạt lở phía hạ lưu cống tiêu với khối lượng khoảng: 90 m<sup>3</sup> (dài 15m rộng 2m cao 3m).

*Ước thiệt hại khoảng: 1.000 triệu đồng.*

+ Trung tâm văn hóa, thể thao, du lịch và truyền thông huyện. Thiết bị Đài truyền thanh tuyên hình huyện bị sét đánh cháy, hư hỏng rất nặng trên 70% cụ thể: (01 Bộ điều chế (khối kích phần công suất FM 1KW, tần số 92); 02 Bộ thu không dây KTS; 01 Bộ phát mã DTMF 515; 01 Modul Interne; 01 Modul Mytvi); Ước thiệt hại khoảng: 75 triệu đồng.

+ Điểm trường Mầm non thôn Đăk Sút, xã Đăk Ang 01 Tường rào bị sập hoàn toàn 100%, với khối lượng chiều dài: 28,5 m (Hàng rào có kết cấu móng xây bằng gạch, tường gạch, trụ gạch, khung lưới B40). Ước thiệt hại khoảng: **300 triệu đồng.**

+ Nhà để xe UBND huyện với diện tích 216 m<sup>2</sup> (36m x 6m) bị hư hỏng nặng; các trụ, khung sắt gãy, toàn bộ nhà để xe bị nghiêng, xiêu vẹo; bị tốc mái hoàn toàn, diện tích mái còn lại bị hư hỏng nặng; Phần mở rộng để che mưa tạt của nhà để xe diện tích 96,25 m<sup>2</sup> (38,5m x 2,5m) bị hư hỏng toàn bộ; *Ước thiệt hại khoảng 380 triệu đồng.*

+ 01 trụ điện tại đường Tô Vĩnh Diện, thị trấn Plei Kần bị nghiêng siêu vẹo.

**\* Tổng ước thiệt hại khoảng trên: 9.050 triệu đồng.**

*(có biểu tổng hợp kèm theo)*

### **3. Công tác khắc phục:**

UBND huyện, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai-Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự huyện chỉ đạo:

- Các ngành chức năng phối hợp UBND các xã, thị trấn tiếp tục kiểm tra, thống kê tình hình thiệt hại, triển khai công tác khắc phục ảnh hưởng do thiên tai gây ra để ổn định đời sống, sản xuất, đi lại Nhân dân trên địa bàn.

- Thời gian tới tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng; thông tin, cảnh báo kịp thời đến các tổ chức, cá nhân và người dân trên địa bàn biết để ứng phó thiên tai; đồng thời, chủ động triển khai các biện pháp phòng, tránh, ứng phó có hiệu quả, kiên quyết không để xảy ra thiệt hại.

- Triển khai máy móc xúc dọn thông tuyến để đảm bảo giao thông thông suốt; kiểm tra, rà soát các khu vực bị ảnh hưởng trực tiếp của lũ, lụt, sạt lở đất đá, vùng ngập trũng... thông báo, cảnh báo khu vực nguy hiểm cho người dân biết để phòng tránh.

- UBND các xã thực hiện thống kê, rà soát những diện tích sản xuất nông nghiệp thiệt hại nặng không phục hồi được để thiết lập hồ sơ đề xuất hỗ trợ cho nhân dân khôi phục sản xuất theo quy định.

- Hỗ trợ khôi phục sản xuất nông nghiệp, tổng số hộ được hỗ trợ: 379 hộ với tổng kinh phí hỗ trợ: **257.678.000** đồng<sup>(3)</sup> (*Bằng chữ: Hai trăm năm mươi bảy triệu, sáu trăm bảy mươi tám ngàn đồng*).

## **PHẦN B**

### **PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI TRONG NĂM 2022**

#### **1. Đặc điểm tình hình thiên tai:**

Ngọc Hồi có địa hình phức tạp. Mùa mưa tập trung kéo dài từ khoảng giữa tháng 6 đến tháng 11 hàng năm, mưa nhiều, có khi mưa to và rất to trên diện rộng gây ra lốc xoáy, lũ lụt, lũ quét, sạt lở đất... Mùa nắng hạn hán thường xảy ra từ đầu tháng 12 năm trước đến tháng 4 năm sau; tình hình hạn hán xảy ra

---

<sup>(3)</sup> Quyết định số 2560/QĐ-UBND ngày 15/12/2021 của UBND huyện về việc phê duyệt danh sách, mức hỗ trợ kinh phí cho nhân dân khôi phục sản xuất do thiên tai gây ra trên địa bàn huyện năm 2021.

trên diện rộng dẫn đến thiệt hại cây trồng, có nguy cơ xảy ra tình trạng cháy rừng...

**2. Các khu vực trọng điểm trên địa bàn bị ảnh hưởng thiên tai mưa lũ:** Qua công tác theo dõi, thực hiện phòng chống thiên tai của các năm trước đã xác định được các khu vực trọng điểm xung yếu như xã Đăk Ang, Đăk Dục, Đăk Nông và thị trấn hay bị ngập lụt và sạt lở đất bờ sông. Tại xã Đăk Ang có vị trí chia cắt bởi sông Pô Kô, là vị trí thường có lũ lụt, mưa lớn đầu nguồn cũng làm ảnh hưởng trực tiếp đến xã Đăk Ang và các hộ dân sống dọc sông Pô Kô. Cần xác định đây là xã trọng điểm nhất.

### **3. Công tác phòng, chống thiên tai và trong thời gian tới:**

**3.1. Dự báo tình hình:** Theo dự báo tình hình thời tiết, thiên tai tiếp tục diễn biến phức tạp, bất thường, ngày càng cực đoan và khó dự báo. Trong những tháng tới có thể xảy ra hạn hán trên diện rộng, thiếu nước cục bộ tại một số địa phương trên địa bàn, theo nhận định của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Kon Tum tình hình thiên tai sẽ diễn biến phức tạp. Yêu cầu đối với công tác phòng, chống hạn hán ứng phó, khắc phục thiên tai, sự cố và tìm kiếm cứu nạn đòi hỏi ngày càng cao và cấp thiết hơn.

#### **3.2. Nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống thiên tai:**

Để chủ động đối phó với thiên tai trong thời gian tới, đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan; UBND các xã, thị trấn tập trung thực hiện một số nội dung sau:

- Thực hiện tốt phương châm “Bốn tại chỗ” (*Chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; vật tư, phương tiện tại chỗ; hậu cần tại chỗ*); chuẩn bị đầy đủ các loại vật tư, nhu yếu phẩm cần thiết khác sẵn sàng huy động các lực lượng, phương tiện tham gia cứu hộ người, tài sản và công trình khi có sự cố do thiên tai xảy ra.

- Tiếp tục kiểm tra, rà soát những thôn, hộ dân cư sinh sống gần khu vực dễ bị ảnh hưởng trực tiếp của lũ quét, sạt lở đất đá... (*vùng ven sông, suối, sườn núi, đồi dễ bị sạt lở...*); kịp thời cảnh báo để người dân biết chủ động ứng phó; những vùng có nguy cơ cao phải kiên quyết tổ chức di dời dân đến nơi an toàn.

- Rà soát, kiểm kê vật tư, trang thiết bị dự phòng PCTT-TKCN để triển khai thực hiện kịp thời khi có sự cố thiên tai xảy ra.

- Các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn xây dựng và phê duyệt Kế hoạch Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn năm 2022; trong đó cần xác định rõ các phương án, nhiệm vụ cụ thể trong công tác phòng, chống hạn hán, phòng chống lụt, bão và giảm nhẹ thiên tai, phòng chống cháy nổ, cháy rừng,...

- Các cơ quan thông tin đại chúng, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai các xã, thị trấn, đơn vị thông tin kịp thời về tình hình diễn biến của thời tiết; tăng lượng đưa tin, thông báo các bản tin dự báo, cảnh báo, các chỉ thị, mệnh lệnh về công tác phòng, ứng phó thiên tai của cấp trên để các địa phương, đơn vị và mọi người dân biết, chủ động phòng, tránh.

- Tăng cường công tác đảm bảo hệ thống điện lưới, thông tin liên lạc thông suốt trong mùa mưa bão nhằm phục vụ tốt cho công tác chỉ đạo, điều hành, xử lý kịp thời khi có tình huống thiên tai nguy hiểm xảy ra.

- Tăng cường công tác kiểm tra các công trình thủy lợi, hồ chứa và công tác quản lý vận hành để đảm bảo an toàn công trình trong mùa mưa lũ.

- Thực hiện các chính sách xã hội, làm tốt công tác cứu trợ thiên tai và khắc phục hậu quả cháy nổ, cháy rừng, bão, lũ, ổn định đời sống cho nhân dân và khôi phục sản xuất, bảo vệ môi trường sinh thái.

- Tiếp tục tăng cường tuyên truyền, phổ biến kiến thức về phòng chống thiên tai, hạn hán, cháy nổ, cháy rừng, lũ quét, sạt lở đất bằng nhiều hình thức, nhất là các vùng sâu, vùng xa nhằm nâng cao nhận thức cho các cấp, các ngành và cộng đồng dân cư để hạn chế đến mức thấp nhất các thiệt hại do thiên tai gây ra.

### **3.3. Công tác tìm kiếm cứu nạn:**

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền cho các lực lượng vũ trang và Nhân dân trên địa bàn huyện nhận thức sâu sắc nhiệm vụ phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy nổ, cháy rừng...; thấy rõ tính chất khó khăn, phức tạp, những thiệt hại to lớn do thiên tai gây ra; hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của nhiệm vụ. Từ đó chủ động khắc phục khó khăn, làm tốt công tác chuẩn bị mọi mặt, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong mọi tình huống.

- Duy trì nghiêm chế độ trực theo quy định. Chuẩn bị lực lượng, phương tiện; đảm bảo thông tin liên lạc, sẵn sàng ứng phó với các tình huống khẩn cấp về thiên tai, cháy nổ, cháy rừng, sập đổ công trình, hồ đập thủy lợi khi có sự cố, tham gia tìm kiếm cứu nạn, giúp địa phương khắc phục hậu quả.

- Tiếp tục tham mưu cho chính quyền các cấp phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng trong đảm bảo hậu cần cho nhiệm vụ phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy nổ, cháy rừng... Xây dựng quy chế phối hợp, cơ chế chỉ huy, chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ giữa cấp ủy, chính quyền địa phương với các lực lượng đứng trên địa bàn.

- Thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với các lực lượng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân tiêu biểu lập thành tích xuất sắc. Đồng thời, xử lý nghiêm các trường hợp thiếu trách nhiệm để xảy ra thiệt hại về người, phương tiện, cơ sở vật chất do thiên tai gây ra.

### **3.4. Công tác báo cáo:**

- Thống kê và báo cáo thiệt hại do thiên tai theo Thông tư 43/2015/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT ngày 23/11/2015 của liên Bộ NN&PTNT và Bộ KH&ĐT về Hướng dẫn thống kê thiệt hại do thiên tai gây ra.

- Khi có thiên tai, lũ bão xảy ra, các phòng, ban ngành, UBND các xã, thị trấn phải chủ động nắm bắt tình hình, khẩn trương thống kê báo cáo chính xác số liệu thiệt hại về người, tài sản của Nhà nước, Nhân dân, doanh nghiệp... gửi

về Thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (*Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn*) để tổng hợp theo dõi báo cáo, tham mưu đề xuất biện pháp khắc phục kịp thời với các ngành, các cấp theo quy định.

Trên đây là Báo cáo tổng kết công tác phòng, chống thiên tai năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 trên địa bàn huyện Ngọc Hồi./.

**Nơi nhận:**

- Ban chỉ huy PCTT & TKCK tỉnh (b/c);
- Sở Nông nghiệp và PTNT (b/c);
- TT Huyện ủy (b/c);
- TT HĐND huyện (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- CVP, các PCVP;
- Thành viên Ban chỉ huy PCTT -TKCN & PTDS huyện;
- Phòng NN & PTNT;
- Các phòng, ban ngành, đoàn thể huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, TH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Văn Việt**

